

## Повышенная вибрация ЭД на холостом ходу.

Послан Voron777 - 23.04.2023 20:17

---

Коллеги добрый вечер. Помогите разобраться в проблеме. Имеется новый асинхронный электродвигатель АЗМ-5000/6, двигатель смонтирован на бетонный фундамент при запуске на холостом ходу сильно возросла вертикальная и осевая вибрация как правило на оборотной частоте, спектры прилагаю.

=====