vibro-expert - vibroexpert Сгенерирована: 4 Мау, 2024, 15:16

Дефект внутреннего кольца Послан Denis88 - 08.02.2022 20:47
Всем привет.
С чем связана данная картина дефекта по внутреннему кольцу?
Почему основная частота перекатывания Тел качения по внут. кольцу ниже чем модуляция?
Связано ли это с тем что дефект входит и выходит из нагруженной зоны за оборот вала?
Как можно описать данное явление?
Re: Дефект внутреннего кольца Послан Вячеслав - 09.02.2022 16:43
Об/мин 300 или 600?
Возможно, дефект на начальной стадии, вибрация ещё не "устаканилась". Или количество усреднений спектра маловато.
Re: Дефект внутреннего кольца Послан Denis88 - 12.02.2022 16:39
Обороты от 4 до 7 Гц, меняется скорость. Усреднений 6.
Re: Дефект внутреннего кольца Послан Вячеслав - 12.02.2022 21:21
Для спектра огибающей рекомендуется 10-15 усреднений. А в данном случае к тому же, из-за малой частоты вращения, во временную выборку "влазит" мало полных оборотов, плюс окно Ханна/Хенинга подрезает края. Ну и желательно проанализировать правильность выбора частоты 1/3-октавного фильтра.
P.S. Для автоспектра оптимально 6-8 усреднений, но чем больше усреднений тем точнее спектр.