

Загрузка маршрута в виброметр СД-21

Послан Михаил - 30.12.2021 10:05

Добрый день.

Прошу дать совет по следующей ситуации: в программе Дрим версии 4.1 создал маршрут и при попытке загрузить его в виброметр СД-21 загрузка не идет, прибор и программа не видят друг друга.

Для решения вопроса пробовали сделать следующее: для загрузки виброметра используется кабель RS232 с 9-ю разъемами, который соединяется с USB переходником, проверил переходник-целый, поменяли драйвер для переходника-загрузка не идет. Проверяли соответствие скоростей передачи данных на приборе и в программе-одинаковая скорость, с портами вопросов нет. Предполагаем, что дело в приборе. Кто что-то может посоветовать по данной ситуации?

Спасибо.

=====